

Waldarbeiterschutzwagen II Grebenau (Tür lässt sich nicht öffnen/ Wand in Fahrtrichtung links wird nur noch durch provisorische Dachlatte gehalten
Bild 1)





